
Site Name 58 - Happy Hunting Ground


Date 4/26/99

CAMPGROUND SKETCH

(Include buried nails, triangulations, rectangle corners, and bare area)



BARE AREA TRIANGULATION (include center points and triangulations)



Area 1

	Azim	Veget	Dist
1	19	4.4	10.6
2	155	3.4	3.4
3	217	1.7	5.6
4	267	2.7	11.4
5	294	3.9	15.3
6	318	4.1	15.4
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Area 2

	Azim	Veget	Dist
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Area 3

	Azim	Veget	Dist
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Area 4

	Azim	Veget	Dist
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Tree Scars - cm²

Live	Dead	Cut	Stmp
0			
0			
0			
1			

Exposed Roots (>2.5cm) (in cm)

none

31° ~ 25 m from site

satellite -- old toilet

3m x 4 m

3% veg
80% mineral soil

also several horse tie trees with veg loss

Quadrat Data

	Distance from Nail	B/D/U	Veget	Bare	PR
1	3.0 L	D	40	1	1.0
2	3.0 R	D	30	1	1.0
3	5.0 L	D	30	<1	1.2
4	5.0 R	D	20	1	0.8
5	7.0 L	D	20	1	0.9
6	7.0 R	D	30	<1	2.0
7	12.0 L	D	8	5	4.0
8	12.0 R	D	6	1	2.3
9	14.0 L	B	3	5	2.5
10	14.0 R	B	2	7	4.5
11	15.0 L	B	1	9	3.0
12	15.0 R	B	<1	60	>4.5
13	16.0 L	B	1	50	4.0
14	16.0 R	B	0	70	>4.5
15	18.0 L	B	1	<1	2.0
16	18.0 R	B	0	7	3.8

CONTROL		Veget	Bare	PR
	1	30	0	0.4
	2	40	0	0.1
	3	40	0	0.2
	4	30	0	0.1
	5	30	0	0.1

Estimate % cover to nearest 1% or to closest of 10,20,30,40,50,60,70,80,90 or 100%

Poor control - under pine across creek - 186° from camp