
Site Name 62- Manzano Narrows


Date 4/27/99

CAMPGROUND SKETCH

(Include buried nails, triangulations, rectangle corners, and bare area)



BARE AREA TRIANGULATION (include center points and triangulations)



17
5
85

Area 1

	Azim	Veget	Dist
1	35	10.0	10.0
2	59	15.7	15.7
3	67	15.3	15.3
4	86	4.1	4.1
5	162	11.9	11.9
6	192	14.2	14.2
7	241	16.3	16.3
8	262	6.7	6.7
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Area 2

	Azim	Veget	Dist
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Area 3

	Azim	Veget	Dist
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Area 4

	Azim	Veget	Dist
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

mist mineral soil + high compacti

didn't count old marks

Tree Scars - cm²

Live	Dead	Cut	Stmp
			300
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
5			
3			
2			
120			
12			
80			
50			
10			
5			
30 (bush)			
0			

Live
1
1
0
0

no roots on trees on bank

Exposed Roots (>2.5cm) (in cm)

40
100
55
55
45
45
60
15

119° ~20 m from grate
satellite
4m x 7m
0%
veg
bare 3%

Missed part of site W

Quadrat Data

Distance from Ds are bare but not in central part of sit

Nail	B/D/U	Veget	Bare	PR
1 2.0 L	D	0	0	1.3
2 2.0 R	D	0	0	2.0
3 5.0 L	D	1	2	1.0
4 5.0 R	D	0	0	2.0
5 8.0 L	B/D	0	30	>4.5
6 8.0 R	B/D	0	50	>4.5
7 11.0 L	B	0	1	3.0
8 11.0 R	B	<1	2	3.1
9 13.0 L	B	0	0	2.6
10 13.0 R	B	0	0	2.5
11 16.5 L	B	0	5	4.1
12 16.5 R	B	0	10	4.5
13 21.0 L	B/D	0	5	1.7
14 21.0 R	B/D	<1	1	2.6
15 29.0 L	D	<1	8	0.6
16 29.0 R	D	<1	1	3.0

		Veget	Bare	PR
CONTROL	1			
	2	30	0	0.1
	3			
	4			
	5			

Estimate % cover to nearest 1% or to closest of 10,20,30,40,50,60,70,80,90 or 100%

Poor control - used area S of trail between this site + one downstream beneath oaks - from pin 2 - 159° + 9